

Alléer, solitära träd + vägar = ?

Eva Ditlevsen, Miljöspecialist Landskap, Region Syd

Väganordning → förvaltning → skötsel, restaurering, utveckling



- Grund- och tillståndsinventeringar
- Registrering i databas – MWL
- Skötsel och riktade åtgärder
- Utveckla arbetet (samverkan, kunskaps- och informationsåtgärder)
- Trafikverket har del av förvaltning och därmed utvecklingspotential





TRAFIKVERKET

Tillämpning av resultat från tillståndsbedömningar - alléer

Eva Ditlevsen, Miljöspecialist Landskap, Region Syd

Kriterier och genomförande – grund och tillståndsinventeringar

Beskrivning:

Tvåsidig mäktig kastanj- as och poppelallé (även övriga trädslag) med dubbla rader i den vackra godsmiljön kring Vrams Gunnarstorp. Planteringen leder fram till slottet och består av ett större antal äldre träd och vuxna träd, många i dålig kondition eller döda. Det omgivande landskapet består av öppet odlingslandskap.

Typ:

Godsallé

Enkel-/dubbelsidig:

Dubbel

Klassificering:

A - Högt värde

Vitalitet:

3. Dålig vitalitet

Risk:

3. Hög risk

Skador:

3. Måttliga

Kulturarhistoriskt värde:

1. Högt kulturarhistoriskt värde

Biologiskt värde:

1. Högt biologiskt värde

Estetiskt värde:

1. Högt estetiskt värde

Förvaltare:

Trafikverket

Längd (m):

664

Antal träd:


132

c/c avstånd:

5-20

Avstånd till väg:

1-2,5



Basfakta för Allé A81 N Vram -Vrams Gunnarstorp

Basfakta Basfakta detaljer Bilder Dokument Historik Loggbok

Zooma till Tänd sökresultat i kartan Objektbeskrivning Word Pdf

Region: Region Syd
Län: Skåne län
Kommun: Bjur
Driftområde: Bjäre - Åsbo
Vägnummer: 1244



Information om objektet

Beteckning: Gammalt ID-nr:
N Vram -Vrams Gunnarstorp 1:1
Grundinv. av: Grundinv. datum: Senast inv. av:
Malin Persson, Josefin Svensson 2008-06-01 Ulla Gunnars
Senast inv. datum: 2017-10-09

Beskrivning:
Tvåsidig mäktig kastanj- as och poppelallé (även övriga trädslag) med dubbla rader i den vackra godsmiljön kring Vrams Gunnarstorp. Planteringen leder fram till slottet och består av ett större antal äldre träd och vuxna träd, många i dålig kondition eller döda. Det omgivande landskapet består av öppet odlingslandskap.

Typ:	Enkel-/dubbelsidig:	Klassificering:
Godsallé	Dubbel	A - Högt värde
Vitalitet:	Risk:	Skador:
3. Dålig vitalitet	3. Hög risk	3. Måttliga
Kulturarhistoriskt värde:	Biologiskt värde:	Estetiskt värde:
1. Högt kulturarhistoriskt värde	1. Högt biologiskt värde	1. Högt estetiskt värde

Förvaltare:

Trafikverket

Längd (m):	Antal träd:	c/c avstånd:	Avstånd till väg:
664	132	5-20	1-2,5

Trädarter

Tillagda trädarter	Antal unga:
Art	Antal
Avenbok (Carpinus betulus)	1
Ask (Fraxinus excelsior)	18
Ek (Quercus sp.)	14
Alm (Ulmus sp.)	4
Okänd	7
Poppel - Svartpoppel (Populus nigra)	12

Resultat - tillämpning

- Bild av 'läget' för allén och trädindivider
- Underlag för att göra akuta åtgärder – avhjälpa risk för skador och olyckor
- Underlag för skötsel inom baskontrakt
- Planerings- och prioriteringsverktyg
 - skötsel
 - riktade åtgärder (restaurering, kompensations- och förstärkningsmöjligheter)

Prioritering Alléer DO Blekinge 2018					A-D	1-4	1-4	1-4	1-3	1-3	1-3
Objektid	Namn	Kommun	Vägnummer	Förvaltare	Klassificering	Risk	Skador	Vitalitet	Biologiskt värde	Kulturhistoriskt värde	Estetiskt värde
A1573	Froarp	Karlshamn	625	Trafikverket	A - Högt värde	2. Måttlig risk	3. Måttliga	2. Måttlig vitalitet	1. Högt biologiskt värde	1. Högt kulturhistoriskt värde	1. Högt estetiskt värde
A1578	Gungvalaryd	Karlshamn	577	Trafikverket	A - Högt värde	2. Måttlig risk	3. Måttliga	2. Måttlig vitalitet	2. Biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	1. Högt estetiskt värde
A4681	Johannishus	Ronneby	672	Trafikverket	A - Högt värde	0. Ej bedömt	0. Ej bedömt	0. Ej Bedömt	1. Högt biologiskt värde	1. Högt kulturhistoriskt värde	1. Högt estetiskt värde
A1565	Ringsbro	Ronneby	647	Trafikverket	B - Normalt värde	3. Hög risk	3. Måttliga	3. Dålig vitalitet	2. Biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	1. Högt estetiskt värde
A1537	Mosseryd	Karlskrona	756	Trafikverket	B - Normalt värde	3. Hög risk	3. Måttliga	3. Dålig vitalitet	2. Biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1566	Skumpamåla	Ronneby	687	Trafikverket	B - Normalt värde	3. Hög risk	3. Måttliga	2. Måttlig vitalitet	2. Biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1577	Tostarp	Karlshamn	573	Trafikverket	B - Normalt värde	2. Måttlig risk	3. Måttliga	3. Dålig vitalitet	1. Högt biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1555	Spetsamåla	Karlskrona	689	Trafikverket	B - Normalt värde	2. Måttlig risk	3. Måttliga	2. Måttlig vitalitet	1. Högt biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	1. Högt estetiskt värde
A1585	Lönneborg	Sölvesborg	509	Trafikverket	B - Normalt värde	2. Måttlig risk	3. Måttliga	2. Måttlig vitalitet	2. Biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1543	Lösen	Karlskrona	736	Trafikverket	B - Normalt värde	2. Måttlig risk	3. Måttliga	2. Måttlig vitalitet	2. Biologiskt värde	3. Lågt kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1553	Dunken	Karlskrona	735	Trafikverket	B - Normalt värde	1. Låg risk	2. Lindriga	2. Måttlig vitalitet	3. Lågt biologiskt värde	3. Lågt kulturhistoriskt värde	3. Lågt estetiskt värde
A1557	Djurtorp	Ronneby	669	Trafikverket	B - Normalt värde	1. Låg risk	2. Lindriga	2. Måttlig vitalitet	3. Lågt biologiskt värde	3. Lågt kulturhistoriskt värde	3. Lågt estetiskt värde
A1562	Hakarp	Ronneby	621	Trafikverket	B - Normalt värde	1. Låg risk	2. Lindriga	1. God vitalitet	2. Biologiskt värde	3. Lågt kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1579	Tången	Karlshamn	563	Trafikverket	B - Normalt värde	1. Låg risk	2. Lindriga	1. God vitalitet	2. Biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1580	Forneboda	Karlshamn	567	Trafikverket	B - Normalt värde	1. Låg risk	2. Lindriga	1. God vitalitet	2. Biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1547	Möllegården	Karlskrona	683	Trafikverket	B - Normalt värde	1. Låg risk	2. Lindriga	1. God vitalitet	2. Biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1544	Augerum	Karlskrona	736	Trafikverket	B - Normalt värde	1. Låg risk	2. Lindriga	1. God vitalitet	3. Lågt biologiskt värde	1. Högt kulturhistoriskt värde	1. Högt estetiskt värde
A1538	Älgagärdet	Karlskrona	751	Trafikverket	B - Normalt värde	1. Låg risk	2. Lindriga	1. God vitalitet	3. Lågt biologiskt värde	3. Lågt kulturhistoriskt värde	3. Lågt estetiskt värde
A1536	Kyrkhult	Olofström	593	Trafikverket	B - Normalt värde	1. Låg risk	1. Inga	1. God vitalitet	3. Lågt biologiskt värde	3. Lågt kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1554	Augerum	Karlskrona	725	Trafikverket	B - Normalt värde	1. Låg risk	1. Inga	1. God vitalitet	4. Inget biologiskt värde	3. Lågt kulturhistoriskt värde	3. Lågt estetiskt värde
A1556	Hjortsberga	Ronneby	669	Trafikverket	B - Normalt värde	0. Ej bedömt	0. Ej bedömt	0. Ej Bedömt	0. Ej Bedömt	1. Högt kulturhistoriskt värde	0. Ej Bedömt
A1542	Vallby	Karlskrona	744	Trafikverket	B - Normalt värde	0. Ej bedömt	0. Ej bedömt	0. Ej Bedömt	0. Ej Bedömt	0. Ej Bedömt	0. Ej Bedömt
A1571	Hoka	Karlshamn	623	Trafikverket	C - Lågt värde	4. Extrem risk	3. Måttliga	3. Dålig vitalitet	1. Högt biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1593	Ryedal	Sölvesborg	522	Trafikverket	C - Lågt värde	3. Hög risk	4. Svåra	3. Dålig vitalitet	1. Högt biologiskt värde	1. Högt kulturhistoriskt värde	1. Högt estetiskt värde
A1546	Boråkra	Karlskrona	679	Trafikverket	C - Lågt värde	2. Måttlig risk	3. Måttliga	2. Måttlig vitalitet	1. Högt biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1551	Fridlevstad	Karlskrona	680	Trafikverket	C - Lågt värde	2. Måttlig risk	3. Måttliga	2. Måttlig vitalitet	1. Högt biologiskt värde	3. Lågt kulturhistoriskt värde	3. Lågt estetiskt värde
A1592	Ryedal	Sölvesborg	522	Trafikverket	C - Lågt värde	2. Måttlig risk	3. Måttliga	2. Måttlig vitalitet	2. Biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1558	Göholm	Ronneby	663	Trafikverket	C - Lågt värde	2. Måttlig risk	2. Lindriga	1. God vitalitet	2. Biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1564	St. Silpinge	Ronneby	648	Trafikverket	C - Lågt värde	2. Måttlig risk	2. Lindriga	1. God vitalitet	2. Biologiskt värde	3. Lågt kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1535	Bommarstorp	Olofström	588	Trafikverket	C - Lågt värde	1. Låg risk	3. Måttliga	2. Måttlig vitalitet	2. Biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1572	Granefors	Karlshamn	623	Trafikverket	C - Lågt värde	1. Låg risk	2. Lindriga	1. God vitalitet	2. Biologiskt värde	2. Kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde
A1563	Rödby	Ronneby	647	Trafikverket	C - Lågt värde	1. Låg risk	2. Lindriga	1. God vitalitet	2. Biologiskt värde	3. Lågt kulturhistoriskt värde	3. Lågt estetiskt värde
A1588	Norremark	Sölvesborg	509	Trafikverket	C - Lågt värde	1. Låg risk	2. Lindriga	1. God vitalitet	3. Lågt biologiskt värde	3. Lågt kulturhistoriskt värde	3. Lågt estetiskt värde
A1575	Froarp	Karlshamn	622	Trafikverket	C - Lågt värde	1. Låg risk	1. Inga	1. God vitalitet	3. Lågt biologiskt värde	3. Lågt kulturhistoriskt värde	2. Estetiskt värde

Från... till

